

1. NP - SERVISNÍ OBJEKT

OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	POVRCH PODLAHY	POZNÁMKA
N1.601	parking - 12 míst	324,50	dražobeton	úprava stěn lanková treláž pro popl. rostliny


OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	POVRCH PODLAHY	POZNÁMKA
N - S3	únikové schodiště	13,90	stěrka	-

OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	POVRCH PODLAHY	POZNÁMKA
V6	nákladní výtah	4,70	-	-

OZN. MÍST.	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	POVRCH PODLAHY	POZNÁMKA
R101	šachta sací VZT a DA	7,20	-	-
R102	šachta výfuk. VZT a DA	7,20	-	-
R103	šachta VZT (pro servisní objekt)	1,00	-	-
R104	šachta VZT (pro servisní objekt)	2,70	-	-
R105	šachta VZT (pro servisní objekt)	0,70	-	-

POZNÁMKA
- MATERIÁLOVÉ A KVALITATIVNÍ STANDARDY VIZ TECHNICKOU ZPRÁVU

- ZNAČENÍ HMOT
- KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ (VIZ STATICKOU ČÁST)
 - STĚNY A PŘÍČKY Z BETON. TVÁRNIC



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp _v ±0,000 = 385,29 m n. m.			
VEDOUcí TÝMU VYPRACOVAL	ING. ARCH. TOMÁŠ DOHNAL	ZAK. Č. AKCE STUPEŇ PD	20080011-3 DSP
INVESTOR	ING. JIŘÍ KOLANDA		
MÍSTO STAVBY	KARLOVSKÝ KRAJ Stavba SO 101 380 21 Karlovy Vary - Dvory	DATUM	03 / 2010
AKCE :	KARLOVSKÝ KRAJ - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ	PROFESSE	ARCH
VÝKRES :	SO 102 - PŮDORYS 1.NP	SOUBOR	10 x A4
MÉRITKO :	1 : 50	Č. VÝKRESU :	03