



Legenda místností:

číslo	místnost	plocha [m ²]	podlaha	stěny	s.v. [mm]	stropy
2.01	Chodba	19,09	Keramická dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2700	Kazetový strop - nově
2.01a	Chodba	7,16	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	2700	Kazetový strop - nově
2.02	Kancelář	13,19	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
2.03	Unývárna personál	4,23	Keramická dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2700	SDK podhled GKI - nově
2.04	WC personál	1,25	Keramická dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2700	SDK podhled GKI - nově
2.05	Kladi	4,62	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
2.06	Denní místnost	14,54	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
2.07	Chodba	19,43	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
2.08	Šatna	22,04	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
2.09	Šatna	14,67	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
2.10	Šatna	17,31	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
2.11	Komora	2,34	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
2.12	Společenská místnost	11,21	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	2850	SDK podhled GKB - nově
2.13	Kladi infekce	3,73	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
2.14	Společenská místnost	9,56	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	2850	SDK podhled GKB - nově
2.15	Kladi	22,21	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
2.16	Předsíňka WC	1,94	Keramická dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2700	SDK podhled GKI - nově
2.17	WC personál	1,43	Keramická dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2700	SDK podhled GKI - nově
2.18	Kancelář vedoucí	23,28	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	2850	SDK podhled GKB - nově
2.19	Kancelář	20,05	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	2850	SDK podhled GKB - nově
2.20	Kladi	6,70	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
2.21	Kladi	14,38	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
2.22	WC imobilní	4,68	Keramická dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2700	SDK podhled GKI - nově
2.23	Předsíňka	3,17	Keramická dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2700	SDK podhled GKI - nově
2.24	WC personál	1,09	Keramická dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2700	SDK podhled GKI - nově
2.25	WC personál	1,11	Keramická dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2700	SDK podhled GKI - nově
2.26	Spřicha	2,79	Keramická dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	2700	SDK podhled GKI - nově
2.27	Chodba	23,33	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	2850	SDK podhled GKB - nově
2.28	Kladi	1,38	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
2.30	Ordinace	19,18	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	2850	SDK podhled GKB - nově
2.31	Ordinace	14,87	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	2850	SDK podhled GKB - nově
2.32	Kancelář	35,71	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	2850	SDK podhled GKB - nově
2.33	Kancelář	22,44	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	2850	SDK podhled GKB - nově
2.36	Tělocvična	63,86	Pružné kazetové desky - nově	Štuková omítka - oprava	2850	SDK podhled GKB - nově
2.37	Úniková schodiště	4,43	Keramická dlažba - nově	Štuková omítka - oprava	3000	Štuková omítka - oprava
2.38	Kaple	49,38	Zátěžový koberec - nově	Štuková omítka - oprava	2850	SDK podhled GKB - nově

NAVŘENÉ PRÁCE:

- drobné úpravy dispozic, nové příčky z párobových tvárníc
- komplet nové rozvody TZB (voda, kanalizace, elektro, VZT)
- nové obklady, dlažby
- oprava omítek, nové štuky v celé rozsahu
- realizace nových podlahových krytin
- nové SDK a kazetové podhledy
- provedení nových povrchových úprav
- dokončení a kompletace práce
- osazení nových vnitřních dveří
- vybavení nábytkem

Legenda materiálů:

- Stávající konstrukce
- Nové konstrukce - párobových zdivo P2-500

ROZVODY A UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ NUTNO ZKOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI

V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV ODLÍŠNOSTÍ OD PŘEDPOKLADŮ

V PD, JE NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA A NÁVRH UPRAVIT

Výkres byl proveden na základě zprávy PD a donášení částí objektu provedené 12/2021. Při provádění stavby
bude prováděn vlastní kontrola a výběr vzorků. Skladby konstrukcí jsou stanoveny dle sdělení investora.
Skutečné rozměry jednotlivých prvků byly upraveny na skutečné.

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek	<div>Datum: 04.2022</div> <div>Stupeň PD: DPS</div> <div>Měřítko: 1:50</div> <div>Označení přílohy: D.1.1.2</div>
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Vypracoval:	ing. Jiří Tupa	
Investor:	Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary	
Akce:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI DOMOVA PRO SENIORY "SPÁLENŠTĚ" V CHEBU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	
21103	parc. č. st. 6565/1, k.ú. Cheb, Karlovarský kraj	
Příloha:	PŮDORYS 2.NP - navržený stav	