

III/21036 Statické zajištění silnice Oloví - Boučí

Tabulka stromů určených k odstranění

Číslo v situaci	Latinský název	Český název	Obvod v 1,3 m [cm]	katastrální území	Parcelní číslo	Druh	majitel	poznámka
1	<i>Betula pendula</i>	bříza	110	Nové Domy	314/1	lesní pozemek	Lesy České republiky, s.p.	vtoková jímka propustku 1.705
2	<i>Alnus glutinosa</i>	olše	70					
3	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice	130		307/3	ostatní plocha - silnice	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje	
4	<i>Betula pendula</i>	bříza	50	Boučí	471/1	lesní pozemek	Lesy České republiky, s.p.	vtoková jímka propustku 1.857
5	<i>Betula pendula</i>	bříza	70		2161/1	ostatní plocha - silnice	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje	vykloněný strom
6	<i>Betula pendula</i>	bříza	100		2161/1			vykloněný strom
7	<i>Betula pendula</i>	bříza	80		2161/1			vykloněný strom

Dřeviny v místě stavby opěrné zdi a odvodnění komunikace III/210 36 se nacházejí na krajnici a svahu zemního tělesa silniční komunikace.

Přestože jsou všechny dřeviny součástí většího lesního celku, některé z označených stromů se nacházejí na nelesních pozemcích (silnice).

Jako mimolesní vegetace podléhají ochraně dle zák. č. 114/1992 Sb. a tím i žádosti o kácení v souladu s příslušným zákonem a prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb.