

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 7/ZPR/2023

Název zakázky: „III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí“

Zadavatel obdržel dne 13.11.2023 v elektronické podobě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho účastníka v tomto znění:

DOTAZ č. 1:

SO 001 obsahuje pol.

9	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR
	doplňující popis	- odborný geotechnický dozor
	výměra	
	technická specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

Popis položky ani ZD, resp. PD přesně nespecifikují rozsah požadovaných prací. Tj. zadání je neurčitě. Prosím o stanovení přesných požadavků kladených na geotechniku ze strany investora (požadované práce nebo počet hodin).

ODPOVĚĎ na dotaz č. 1:

Na stavbě bude vykonáván geotechnický dozor stavby v tomto rozsahu:

- odborný dohled nad prováděním vrtných a zemních prací
- zjištění přesných informací o skladbě a druhu hornin v podloží navrhovaných opěrných zdí
- posouzení zemní pláně
- odebrání vzorků zemin
- laboratorní rozbor vzorků zemin
- závěrečná zpráva
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení jejich vhodnosti pro další použití na stavbě

DOTAZ č. 2:

SO 251,251,253 obsahují pol.

13	9111B1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	doplňující popis	položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi H=1,1M

PD neobsahuje výkres zábradlí. Chybí přesná specifikace povrchové ochrany zábradlí (stupeň ochrany). Prosím o doplnění.

ODPOVĚĎ na dotaz č. 2:

Jedná se o běžné silniční zábradlí se svislou výplní dle TP 186.

Specifikace povrchové ochrany zábradlí:

Základní materiál zábradlí a PKO viz TKP 19A a 19B, třída EXC2 dle ČSN EN 1090-2

- Pro ocelové prvky zábradlí bude příprava povrchu provedena mořením v kyselině na stupeň Be, drsnost BN10a–RUGOTEST č. 3. Klasifikace nepřipustných vad povrchu pod nátěr dle ISO 8501-3.2, P3 u plechů i válcovaných profilů.
- Protikorozní systém jednotlivých částí příslušenství navrhne výrobce těchto částí konstrukce podle TKP 19, přílohy 19.B.P5.
- Zábradlí se svislou výplní – stupeň korozní agresivity C4+K8 (speciální), životnost ochranného povlaku dle ČSN EN 12944-2 15 let, životnost dílce 30 let, budou opatřeny ochranným povlakem IIIA (podle tabulky II TKP 19, příloha 19.B.P5)
- Spojovací a kotevní materiál pro zábradlí – stupeň korozní agresivity K10 (speciální), životnost ochranného povlaku dle ČSN EN 12944-2 15 let, životnost dílce 30 let, budou opatřeny ochranným povlakem IIIE (podle tabulky II TKP 19, příloha 19.B.P5)

Pro zábradlí - III A

Kombinovaný povlak

- žárové zinkování ponorem – minimální průměrná tloušťka 70 µm
- epoxidový dvoukomponentní nátěr plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty – NDFT 150 µm
- alifatický polyuretanový nátěr – NDFT 60 µm
- celková nominální tloušťka nátěrového systému (NDFT) je **280 µm**

Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Vzhledem k charakteru a rozsahu vysvětlení zadávací dokumentace zůstává lhůta pro podání nabídek beze změny.

V Sokolově dne 15.11.2023

.....
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace