


# Domov mládeže Karlovy Vary

## Objekt A1

### Půdorys střechy



- střešní vpust'
- Odvětrání kanalizace DN 130
- Ventilátor DN 300

#### Składba střešního pláště

- sypný kačírek tl. 50 mm
- separační vrstva
- střešní krytina PVC fólie tl. 2 mm
- separační vrstva
- extrudovaný polystyren tl. 100 mm
- lepicí pásu PUR
- hydroizolaci souvrstí – 3x asfaltový pás
- polystyrenová deska tl. 60 mm
- betonová mazanina tl. 50 mm
- spádový sypný keramzit tl. 180 – 700 mm
- střešní střešní paní tl. 120 mm
- štuková omítka

Konkrétní skladba nové střešní krytiny musí odpovídat technickým požadavkům zvláštního výrobní střešní fólie. Základním parametrem je zateplení XPS, kolování v pláši a závěrečná vrstva a přiležovací vrstva kačírkou tl. 50 mm

Původní kačírek ze statických důvodů nelze skladovat na střeše v době montáže. Proto bude všečen dopraven pomocí stavebního výtahu dolů, zde bude propan vodou a po dokončení nové krytiny bude dopraven nahoru a rozprostřen.

Zhotovitel může navrhovat i jiná řešení, která povedou k úspěšné práci a nákladu.

Nové zateplení plochy střechy z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm bude nalepeno na odšlepnou původní krytinu pomocí PUR lepení, lepení ve 3 pruzích na desku.

**Vrhlání kolvíciích prvků krytiny musí být prováděno bez přiklepu jin**

HPF	Ing. Ivo Horáček	Zodp. projektant	Adela Jechová, Ivo Dvořák	
Výkresová značka	Ing. Ivo Horáček	Ved. projektanta		
Investor	Domov mládeže a škola, Jihlava, Karlovy Vary, s.r.o.			Datum: leden 2024
Adresa	Lidická 350/28, Karlovy Vary, ČR - 360 08 888			Období: RPP
Pracovní	Opavská, Bystřice nad Pernštejnem, s.r.o.			Zakázka: 342/01/2024
Pracovní	p.p.c. 20/25, k.d. Bratřovic			Měřítko: 1:100
Objekt	Nový stávek			D.1.1.6.
Půdorys střechy				