




pohled čelní



pohled boční



pudorys



- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| 1 | Ocelový jáčekel 60/30/3 mm | 2x 3800 a 4x1430 a 2x950 mm |
| 2 | Ocelový jáčekel 30/30/2 mm | 6x 160 a 2x1580 mm |
| 3 | Orámování plošiny ocelový úhelník 30 ³ / ₃₀ /3 mm | 11x 440 mm |
| 4 | Pororošt oka 33 ³ / ₃₃ mm
Nosný pásek 30 ¹ / ₂ mm | 2x 1470 a 2x500 mm |
| 5 | kotevní plech 150 ¹ / ₇₀ /10 mm | 6 kusů |
| 6 | kotevní šrouby 10 ¹ / ₂₀₀ mm | 24 kusů |

Výrobek bude po dokončení žárově pozinkován.



HIP:		Zodp.projektant:	
ing.Ivo Horych		Akad. Arch. Jiří Deyl	
Vypracoval:		Ved.specialista:	
ing.Ivo Horych			
Investor:		Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p.o.	
Lidická 590/38, Karlovy Vary, IČ : 000 76 988			
Akce:		Oprava havarijního stavu střechu Objektu A1	
Domov mládeže a školní jídelna, p.o., Lidická 590/38, K. Vary			
p.p.č. 20/5 v k.ú. Drahnovice			
Obsah:		Detail výstupního žebříku	