

SEZNAM PŘÍLOH

SO 102 - Silnice II/198 (extravilán)

DUSP/PDPS - 06/2021

1. Technická zpráva
- 2.1 Situace - 1. část
- 2.2 Situace - 2. část
- 2.3 Situace - 3. část
- 2.4 Situace - 4. část
- 3.1 Podélný profil 1
- 3.2 Podélný profil 2
- 4.1 Vzorové příčné řezy
- 4.2. Vzorový řez sjezdu
- 5.1 Charakteristické příčné řezy 1
- 5.2 Charakteristické příčné řezy 2
- 5.3 Charakteristické příčné řezy 3
- 5.4 Charakteristické příčné řezy 4
- 6.1 Vytyčovací situace - 1. část
- 6.2 Vytyčovací situace - 2. část
- 6.3 Vytyčovací situace - 3. část
- 6.4 Vytyčovací situace - 4. část

SEZNAM PŘÍLOH

SO 102 - Silnice II/198 (extravilán)

DUSP/PDPS - 06/2021

1. Technická zpráva
- 2.1 Situace - 1. část
- 2.2 Situace - 2. část
- 2.3 Situace - 3. část
- 2.4 Situace - 4. část
- 3.1 Podélný profil 1
- 3.2 Podélný profil 2
- 4.1 Vzorové příčné řezy
- 4.2. Vzorový řez sjezdu
- 5.1 Charakteristické příčné řezy 1
- 5.2 Charakteristické příčné řezy 2
- 5.3 Charakteristické příčné řezy 3
- 5.4 Charakteristické příčné řezy 4
- 6.1 Vytyčovací situace - 1. část
- 6.2 Vytyčovací situace - 2. část
- 6.3 Vytyčovací situace - 3. část
- 6.4 Vytyčovací situace - 4. část