



Původní stav



Nový stav



Skladba střešního pláště

- sypaný kačírek tl. 50 mm
- separační vrstva
- střešní krytina PVC folie tl. 2 mm
- separační vrstva
- extrudovaný polystyren tl. 100 mm
- lepicí pěna PUR
- hydroizolaceň souvrství – 3x asfaltový pás
- polystyrenová deska tl. 60 mm
- betonová mazanina tl. 50 mm
- spádový sypaný keramzit tl. 180 – 700 mm
- slávající střešní panel tl. 120 mm
- štuková omítka

původní skladba

- hydroizolaceň souvrství – 3x asfaltový pás
- polystyrenová deska tl. 60 mm
- betonová mazanina tl. 50 mm
- spádový sypaný keramzit tl. 180 – 700 mm
- slávající střešní panel tl. 120 mm
- štuková omítka

| | | | | |
|-------------|--|-------------------------------|-----------------------|--|
| HIP: | ing.Ivo Horych | Zodp.projektant: | Akad. Arch. Jiří Deyl | |
| Vypracoval: | ing.Ivo Horych | Ved.specialista: | | |
| Investor: | Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p.o. Lidická 590/38, Karlovy Vary, IČ : 000 76 988 | | | |
| Akce: | Oprava havarijního stavu střechy Objektu A1 Domov mládeže a školní jídelna,p.o., Lidická 590/38, k. Vary p.p.č. 20/5, k.ú. Drahovice | | | |
| Obsah: | Detail lemování stěny objektu A | | | |
| | | Datum: | leden 2024 | |
| | | Účel: | DSP | |
| | | Zakázka: | 314/01/2024 | |
| | | Výkres číslo: Měř.— 1 : 10 | D.1.1.10. | |