Pohled zadní - severní - nový stav

m 1 : 100

Akce : Zateplení budovy B, nemocnice Sokolov.

Specifikace fasádních barev

- barva žlutá - SUN 3013 (ze vzorníku Baumit - colors for emotion): hlavní plochy fasády
- barva světle šedá - ART 3257 (ze vzorníku Baumit - colors for emotion): hlavní plochy fasády
- barva tmavě šedá - CULTURE 3263 (ze vzorníku Baumit - colors for emotion): kombinace v hl. plošše fasády (mezikonenní pásy, nárožní, soklí, atd.) a hl. plochy bočních fasád
- barva zelená: náhradný „čtverec"

Legenda :

15 Žaluzie :

- Stávající protidešťová žaluzie (přívod VZT) předpokládaného rozměru 630 x 1250 mm (nebylo ověř. oměr.). Stávající protidešťová žaluzie bude demontována, její povrch bude otryskán pískováním a bude provedena nová úprava povrchu žárovým zinkováním. Stávající VZT potrubí rozměru 630 x 1250 mm bude nastaveno (prodlouženo) o tloušťku nově navržené zateplené fasády (cca 135 mm) a následně bude osazena zpět stávající protidešť. žaluzie. Před započetím úpravy stávajícího prvku je nutno ověřit skutečné rozměry prvku na stavbě.

21 Žaluzie :

- Stávající protidešťová žaluzie (přívod VZT) předpokládaného rozměru 450 x 1250 mm (nebylo ověř. oměr.). Stávající protidešťová žaluzie bude demontována, její povrch bude otryskán pískováním a bude provedena nová úprava povrchu žárovým zinkováním. Stávající VZT potrubí rozměru 450 x 1250 mm bude nastaveno (prodlouženo) o tloušťku nově navržené zateplené fasády (cca 135 mm) a následně bude osazena zpět stávající protidešť. žaluzie. Před započetím úpravy stávajícího prvku je nutno ověřit skutečné rozměry prvku na stavbě.

22 Stříška :

- Stávající stříšky (2 ks) nad žadními vstupy do objektu - vybourat bez náhrady.

Situační schema

m 1 : 2500

±0,000 = 424,78 m.n.m.

JURICA a.s.
ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

Atelier	Ovocný Sad nám. 53	Projektant	Ing. Jaroslav Jurica
ASP	Ing. Anton Jurica	Kreslil	Ing. Anton Jurica
Ved. proj.	Ing. Anton Jurica	Konzultoval	Ing. Anton Jurica
Investor	Karlovarský kraj	Místo stavby	Sokolov
Akce	Zateplení budovy B, nemocnice Sokolov.		
Chronzáer stavby	Stavební úpravy		
Stupeň PD	Provádzcí dokumentace stávajícího provedení stavby		
Objekt	Pavilon B		
Výkres	Pohled zadní - severní - nový stav		

Jaroslav Jurica
Slavy hrdinů 53 , 353 01 Dasnv
tel.: 352 644 457 , 353 539 103, fax.: 353 623 750

Atelier Sokolov
Třídava 121 , 356 01 Sokolov
tel.: 352 27 393, 352 522 155, fax.: 352 624 059

Datum	08.2010
Zakázka č.	0-11-(B)
Formát	A4/A4
Měřítko	1:100
Číslo výkresu	01/11-(B)-ASTR.11
Číslo panel.	

Skladby konstrukcí - fasáda

F4 Opěrná stěna :

- tl. 5 ÷ 10 mm - nově navržená oprava povrchu opravnou maltou (jednosložková cementová hmota se speciálními aditivy a vlákny), nátěrení malty a umlečení meliken. hladítkem
- kontaktní můstek (nátěr na bet. opravnou maltou)
- nově navržené omytí povrchu opěrné stěny tlakovou vodou
- nově navržené mechanické očištění stáv. povrchu opěrné stěny (včetně prověř. soudržnosti)

Legenda :

18 Mřížˇ:

- Stávající pevná mříž osazená do stávajícího okenního tvoru. Rám mříže z profilu uzavřeného čtvercového JAKL 20 x 20 / 1,5 mm kotvemy do stávajícího zdiva (ostění otvoru) kotevními prachami - 4 ks tyč. ocel Ø 10 mm. Výplň mříže z profilu uzavřeného čtvercového JAKL 10 x 10 / 0,7 mm. Stávající mříž bude odřezána od stávajících kotevních pracen (stávající kotevní pracny budou ponechany uvolněné do stávajícího zdiva). Rozmer stávající mříže bude upraven (zmenšen) na šířku o 2 x 55 mm a na výšku o 1 x 55 mm a 1 x 45 mm. Na rám takto upravené stávající mříže budou navařeny nové kotevní prvky - tyč. ocel Ø 10 mm. dl. 100 mm - 4 ks. Z povrchu rozměrově upravené stávající mříže budou odstraněny stávající povrchové úpravy (nátěry) - otryskány pískováním. Provede se nová úprava povrchu žárovým zinkováním (vyjma kotevní části) a provede se zpětné osazení mříže do stávající požice okenního otvoru. Kotevní prvky budou po provedení zpětného osazení (navaření) opatřeny nátěrem– směsí pro studené zinkování.

19 Mřížˇ:

- Stávající pevná mříž osazená do stávajícího okenního tvoru kotvena přímo do stávajícího okenního rámu. Rám mříže z profilu uzavřeného čtvercového JAKL 20 x 20 / 1,5 mm kotvemy do stávajícího okenního rámu kotevními pracnami - 6 ks. Výplň mříže z profilu uzavřeného čtvercového JAKL 10 x 10 / 0,7 mm. Stávající mříž bude odřezána od stávajících kotevních pracen. Rozmer stávající mříže bude upraven (zmenšen) na šířku o 2 x 55 mm a na výšku o 1 x 55 mm a 1 x 45 mm. Na rám takto upravené stávající mříže budou navařeny nové kotevní prvky z profilu uzavřeného čtvercového JAKL 15 x 15 / 1,0 mm. dl. 50 mm - 4 ks. Do ostění nové navrženého * mezikonenního * želva budou osazeny kotevní prvky - tyč. ocel Ø 10 mm. dl. 200 mm - 4 ks (na jeden okenní obor). Z povrchu rozměrově upravené stávající mříže budou odstraněny stávající povrchové úpravy (nátěry) - otryskány pískováním. Provede se nová úprava povrchu žárovým zinkováním (včetně kotevních prvků) a provede se zpětné osazení mříže do nově vyzděné pozice okenního otvoru na osazené kotevní prvky do želka.
* 1ks výrobá nové mříže

20 Žaluzie :

- Stávající protidešť. žaluzie předpokl. rozm. 3100 x 1000 mm bude vybourána a místo ní bude osazena nová protidešť. žaluzie předpokl. rozm. 3136 x 1000 mm (tmavá - cca 49 ks) a úpravou povrchu žárovým zinkováním. Nosná kc. předsaz. žaluzie do lice zateplené fasády (s předsazení o cca 135 mm) bude dořešena projektantem v rámci realizace stavby po demontáži stáv. žaluzie (předpokládá rám z profilu uzavřen. čtverc. JAKL 40 x 40 / 2,0 mm. celk. dl. 9,50 m (hmotnost cca 22,50 kg) a úpravou povrchu žár. zink. Nutno ověřit skutečné rozměry prvku na stavbě.