NAVRŽENÉ PRÁCE:

- drobné úpravy dispozic, nové příčky z pórobetonových tvárnic
- komplet nové rozvody TZB, nová OT, VZT
- nové obklady, dlažby
- oprava omítek, nové štuky v celé rozsahu
- realizace nových podhledových krytin
- nové SDK a kazetové podhledy
- provedení nových povrchových úprav
- dokončovací a kompletační práce
- osazení nových vnitřních dveří
- vybavení nábytkem

Legenda materiálů:

Stávající konstrukce

Nové konstrukce – pórobetonové zdivo P2–500

SOUSTAVA: 3+PE,N,50Hz,400/230V,TN–C–S
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NN POSPOJENÍM A PROUD.CHRÁNIČI

V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV ODLIŠNOSTÍ OD PŘEDPOKLADŮ V PD, JE NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA A NÁVRH UPRAVIT

Poznámky:

- Není–li v projektové dokumentaci, ve smlouvě o dílo a navazující smluvní dokumentaci, popř. nabídce zhotovitele předmět a kvalita díla nesporně stanovena, v případě pochybností platí, že veškeré práce a dodávky mají být realizovány dle vyhlášky o obecně technických požadavcích na výstavbu (OTP), technických norem platných v daném státě a podmínek pro použití bětných materiálů, výrobků, konstrukcí a systémů tuzemské provenience, zaručujících jejich vlastnosti na základě platných zkušebních norem a stavebního zákona.

Legenda místností:

| číslo | místnost | plocha [m²] | podlaha | stěny | s.v. [mm] | stropy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Chodba | 22,98 | Keramická dlažba – nová | Štuková omítka – oprava | 2350, 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 3.02 | Komora | 0,78 | PVC – nové | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 3.03 | Sklad | 13,19 | PVC – nové | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 3.04 | Úklidová komora | 1,90 | Keramická dlažba – nová | Zbytek omítky – oprava Nadpisový obklad v 1800 mm – | 2700 | SDK podhled GKI – nové |
| 3.05 | Předsíňka | 1,28 | Keramická dlažba – nová | Zbytek omítky – oprava Nadpisový obklad v 1800 mm – | 2700 | SDK podhled GKI – nové |
| 3.06 | WC | 1,35 | Keramická dlažba – nová | Zbytek omítky – oprava Nadpisový obklad v 1800 mm – | 2700 | SDK podhled GKI – nové |
| 3.07 | Denní místnost | 29,72 | PVC – nové | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 3.09 | Chodba | 14,48 | PVC – nové | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 3.10 | Šatna mužů | 12,43 | PVC – nové | Štuková omítka – oprava | 3000 | Štuková omítka – oprava |
| 3.11 | Elektro rozvodna | 8,76 | Cementový potěr + nátěr | Štuková omítka | 3000 | Štuková omítka |
| 3.12 | Kotelna | 71,91 | Cementový potěr + nátěr | Štuková omítka | 3000 | Štuková omítka |
| 3.13 | Terasa | 74,45 | Betonová dlažba | Venkovní omítka | 2500 | |

Odp. projektant: ING. KŘÍŠTEK
Ved. projektant: ING. KŘÍŠTEK
Techn. kontrola:

IČO: 428 24 362
ELEKTROPROJEKTY
ING.M.KŘÍŠTEK
Hlavní u M.L. Tepelská 748
Mobil:+420604200014
e-mail:miroslavkristek@seznam.cz

Místo stavby: parc. č. st. 6565/1, k.ú. Cheb, Karlovarský kraj
Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI DOMOVA PRO SENIORY "SPÁLENIŠTĚ" V CHEBU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
parc. č. st. 6565/1, k.ú. Cheb, Karlovarský kraj

Výkres: 3.NP–světelné rozvody
Měřítko: 1:50
Č. výkresu: 06

Číslo paré
Formát:
Datum: 3/2021
Stupeň: DSP
Změna: