Rozvaděč RHD-4A - doplnění

pole č. D1 (OEZ QA40-200804) – STÁVAJÍCÍ
Přívod DO z TS2 a záložní MDO
š=800 mm, přípojnice dole
kabelový přívod vrchem, 10 cm od zad
vývod do přípojnic

TN-C-S, 3+N+PE 3x230/400V 50Hz

DO

In = 630 A
Ik'' = 15 kA
Ikm = 25 kA

Cu přípojnice
L1, L2, L3 – 3x 40/10 mm
PEN, N, PE – 3x 40/10 mm

Zapojení viz. "SCHÉMA PŘEPÍNÁNÍ"

KM1.1 LC1-F500P7 3p, 500A, AC3 +LAD-N11(1S+1R)
KM1.2 LC1-F500P7 3p, 500A, AC3 +LAD-N11(1S+1R)
mech. blokace
LA9-FJ970

HL. VYPÍNAČ "DO-4A"

QM101 BH630 NE305 +SE-BH-V001 blok odpínače +SV-BHD-X230 napěťová spoušť
QM102 BH630 NE305 +SE-BH-V001 blok odpínače +SV-BHD-X230 napěťová spoušť
+CS-BH-B022

PEN

FU 3JPB1SW 160A
FU 2x 3JPB1SW 250A

XD1.01-02 2x5x4 35 Ø

TA101-3 3x MAT-x 500/5A

FU103 QPV10/3 32A + 3x PV10 10A-gG

PH 103 DMK 22 multimetr ve dveřích

FU104 FH00-3A/F 160A + 3xPN00 160A/gG

FO104 SJBC-25E-3-MZS (T1+T2)

N
PE

řada 1 | řada 2 | řada 3

FA201 BC160NT305-63-D k=50A Irm=5x Ir
FA202 BC160NT305-125-D k=125A Irm=5x Ir
FA203 BC160NT305-50-D k=50A Irm=5x Ir
FA204 BC160NT305-50-D k=50A Irm=5x Ir
FA205 BC160NT305-100-D k=100A Irm=5x Ir
FA206 BC160NT305-50-D k=50A Irm=5x Ir
FA207 BC160NT305-63-D k=63A Irm=5x Ir
FA208 BC160NT305-100-D k=80A Irm=5x Ir
FA209 BC160NT305-63-D k=50A Irm=5x Ir
FA210 BC160NT305-63-D k=50A Irm=5x Ir
FA211 BC160NT305-80-D k=80A Irm=5x Ir
FA212 BC160NT305-40-D k=32-40A Irm=..Ir
FA214 BC160NT305-125-D k=100-125A Irm=..Ir
FA215 BC160NT305-125-D k=100-125A Irm=..Ir

pole č. D2 (OEZ QA40-200604) – STÁVAJÍCÍ
vývody DO
š=600 mm, přípojnice dole
přívod – přípojnice
vývod vrchem

řada 1 | řada 2 | řada 3

FA301 BC160NT305-125-D k=100A Irm=5x Ir
FA302 BC160NT305-125-D k=100A Irm=5x Ir
FA303 BC160NT305-32-D k=25A Irm=5x Ir
FA304 BC160NT305-50-D k=50A Irm=5x Ir
FA305 BC160NT305-25-D k=20A Irm=5x Ir
FA306 BC160NT305-32-D k=32A Irm=5x Ir
FA307 BC160NT305-63-D k=63A Irm=5x Ir
FA308 BC160NT305-63-D k=50-63A Irm=..Ir
FA309 BC160NT305-63-D k=63A Irm=5x Ir
FA310 BC160NT305-63-D k=63A Irm=5x Ir
FA311 BC160NT305-63-D k=63A Irm=5x Ir
FA312 BC160NT305-63-D k=63A Irm=5x Ir
FA313 BC160NT305-63-D k=63A Irm=5x Ir
FA314 BC160NT305-63-D k=50-63A Irm=..Ir
FA315 BC160NT305-100-D k=80-100A Irm=..Ir

| | | |