

Hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedené v ustanovení § 3 odst. 1 písm. e) vyhlášky, tj. součinitelé prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici pro všechny nové a měněné stavební prvky obálky budovy, nejsou vyšší než doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici dle ČSN 730540-2:2011, tak jak požaduje ustanovení § 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky.

Tyto skutečnosti jsou doloženy průkazem energetické náročnosti (dále jen "průkaz") č. evidenční 373566.0 ze dne 23.07.2021, který zpracovala společnost ENERGOPLAN s.r.o., Blahoslavova 93/17, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 263 63 968, držící oprávnění MPO č. 1897 ke zpracovávání průkazů (osoba určená Ing. Radek Novotný, držící oprávnění MPO č. 0162).

V případě, že v průběhu provádění stavby dojde ke změně stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost oproti projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení, upozorňuje Státní energetická inspekce účastníky stavebního řízení na ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

územní inspektorát pro
Plzeňský a Karlovarský kraj
Rejskova 3, 326 00 Plzeň

①



Ing. Jitka Krausová

ředitelka územního inspektorátu

Příloha:

Podklady pro vydání stavebního povolení na větší změnu dokončené budovy „Zateplení obvodového pláště budovy Domov mládeže SOŠ Stavební Karlovy Vary“.