

HODNOTÍCÍ LIST

Hodnotící list je vypracováván investorem stavby jako příloha ke zprávě o auditu bezpečnosti pozemních komunikací.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název projektu: II/198 Modernizace silnice Teplá – Horní Kramolín
 Investor: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.
 Projektant: S.A.W. Consulting s.r.o.
 Zhotovitel: EDIP s.r.o.
 Adresa zhotovitele: Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň
 Hlavní auditor: Ing. Aleš Richtr
 Členové týmu: Ing. Antonín Seidl
 Datum odevzdání: srpen 2022

VYHODNOCENÍ AUDITU

V hodnotícím listu jsou vypsána předpokládaná rizika s návrhy na jejich odstranění nebo snížení. Rizika a návrhy jsou zde uvedeny ve zkrácené formě, přesný popis je uveden ve zprávě **Karlovarský kraj, modernizace silnic II. a III. třídy, auditu bezpečnosti pozemních komunikací, část e) II/198 Modernizace silnice Teplá – Horní Kramolín.**

Riziko 01: Vypuklý výškový oblouk na silnici III/19829 těsně před křižovatkou se silnicí II/198

Závažnost: Vysoké riziko

Návrh:

- ✓ Výškový oblouk na silnici III/19829 odsunout dál od křižovatkou se silnicí II/198 a zmenšit výškový rozdíl mezi jeho vrcholem a křižovatkou.
- ✓ Dopravní značku č. P 4 zopakovat i na levé straně silnice.
- ✓ Za křižovátku čelně proti napojení silnice III/19829 umístit 2 vodicí tabule č. Z 3 (jednu směrem vpravo a jednu směrem vlevo).

Akceptujeme

Akceptujeme částečně

Neakceptujeme

Zdůvodnění investora:

Výškový oblouk na silnici III/198 29 byl odsunut dál od křižovatkou se silnicí II/198, čímž došlo ke zmenšení výškového rozdílu mezi jeho vrcholem a křižovatkou. Silnice III/198 29 se k silnici II/198 tak připojí menším podélným sklonem (3%), čímž se vrchol výškového oblouku odsunul od křižovatkou. Dále bylo navrženo doplnění dopravní značky a vodicích tabulí podle doporučení auditu.

Riziko 02: Riziko nedostatečného odvodnění vozovky před Horním Kramolínem

Závažnost: Střední riziko

Návrh:

- ✓ Upravit výškové řešení silnice II/198 v km 1,993 – 2,113, aby bylo zajištěno dostatečné odvodnění vozovky, např. překlápění příčného sklonu v tomto úseku vůbec nenavrhovat a jednostranný sklon ponechat i v přímém úseku.

Akceptujeme

Akceptujeme částečně

Neakceptujeme

Zdůvodnění investora:

Modernizace silnice II/198 je navržena tak, aby jednostranný příčný sklon byl proveden pouze ve směrových obloucích dle ČSN 73 6101. Toto řešení schválila Policie ČR.

Nahradit střežovitý příčný sklon silnice sklonem jednostranným za určitých podmínek je možné. Tato změna ale vyvolává větší zásah do sousedních soukromých pozemků, jejichž vlastníci s dalšími zábory zemědělské půdy nesouhlasí. Změna bude opětovně prověřena v dalším stupni projektové dokumentace po detailním geodetickém vytyčení stavby a schválených záborů a případně provedena jako změna stavby před dokončením.

Riziko 03: Pozdě umístěné výstražné značky před zatáčkou u křižovatky se silnicí III/19829**Závažnost:** Střední riziko**Návrh:**

- ✓ Dopravní značky č. A 1a v km 0,025 od Teplé a č. A 1b v km 0,375 od Horního Kramolína posunout do odpovídající vzdálenosti před začátek směrového oblouku.

Akceptujeme	Akceptujeme částečně	Neakceptujeme
-------------	----------------------	---------------

Zdůvodnění investora:

Výstražné dopravní značky budou posunuty podle doporučení auditu.

Dopravní značky č. B 20a (Nejvyšší dovolená rychlost) budou umístěny společně se značkou č. P1 (Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací) – jejich poloha bude optimalizována v dalším stupni projektové dokumentace.

Riziko 04: Chybějící označení přednosti v jízdě v křižovatce silnic do Kláštera do Mrázova**Závažnost:** Nízké riziko**Návrh:**

- ✓ V křižovatce silnic III/19829 od Kláštera a od Mrázova doplnit značku označující přednost v jízdě ve směru od silnice II/189. Vzhledem k blízkosti obou křižovatek použít značku č. P 2 (Hlavní pozemní komunikace).

Akceptujeme	Akceptujeme částečně	Neakceptujeme
-------------	----------------------	---------------

Zdůvodnění investora:

Dopravní značky upravující přednost v jízdě byly doplněny.

Riziko 05: Nejasné nebo matoucí dopravní značky**Závažnost:** Nízké riziko**Návrh:**

- ✓ Cíl Bezdužice na směrových tabulích zrušit bez náhrady, případně ho nahradit cílem, který je použitý na navazujících křižovatkách.
- ✓ Upozornění na úsek silnice, kde není zajišťována zimní údržba označit jednodušším a srozumitelnějším způsobem – např. použít dodatkové tabulky č. E 7a (Směrová šipka pro směr přímo) nebo č. E 7b (Směrová šipka pro odbočení), případně č. E 3a (Vzdálenost) a na dodatkové tabulce č. E 13 (Text nebo symbol) zkrátit text na „SILNICE BEZ ZIMNÍ ÚDRŽBY“.
- ✓ Zvážit účelnost užití dopravních značek č. A 24 (Náledí) na silnici II/198. Případně tato značky použít pouze sezónně, v období, kdy tvorba náledí reálně hrozí (mimo toto období je zakrýt).

Akceptujeme	Akceptujeme částečně	Neakceptujeme
-------------	----------------------	---------------

Zdůvodnění investora:

Cíl Bezdužice na směrových tabulích byl nahrazen cílem Klášter.

Označení úseku silnice bez zimní údržby bylo upraveno dle doporučení auditu.

Označení nebezpečí náledí bylo upraveno dle doporučení auditu.

Riziko 06: Neřešená autobusová zastávka pro směr Mrázov – Teplá**Závažnost:** Střední riziko**Návrh:**

✓ Navrženou autobusovou zastávku v zálivu ve směru Teplá přesunout za napojení silnice III/198 29.

Akceptujeme	Akceptujeme částečně	Neakceptujeme
-------------	----------------------	---------------

Zdůvodnění investora:

Byl prověřen počet cestujících využívajících zastávku Teplá, Mrázov, rozc. 0,5 na lince 421 446 od Mrázova do Teplé. Po projednání s městem Teplá a Koordinátorem integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje bude zastávka pro tuto linku zrušena bez náhrady.

DALŠÍ POZNÁMKY

Zpracování některých výše popsaných návrhů je podmíněno souhlasem orgánů státní správy, např. Policie ČR.

ZÁVĚR


Akceptované návrhy budou zpracovány do čistopisu projektové dokumentace, případně řešeny v dalším stupni.

V Sokolově, dne 27.09.2022

Jméno Lenka Tomášková

Funkce vedoucí oddělení inženýrských činností

Podpis



Krajská správa a údržba silnic
 Karlovarského kraje
 příspěvková organizace
 Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
 IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023