

— — —
KOORDINAČNÍ SITUACE
1:2000



LEGENDA

OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY
km 3,518 – 4,498 (0 – 0,980)

Návrh způsobu technologie opravy

III-22134

Souřadný systém S-JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy					
Revize	Datum	Vyprac.	Popis obsahu		Kontr. Schv.
Projektant			Objednatel		
VIAKONTROL, spol. s r.o. Houdova 18 158 00, Praha 5 Česká republika T +420 246 082 420 M office@viakontrol.cz W www.viakontrol.cz			KSÚS Karlovarského kraje, příspěvková organizace Chebská 282 356 01, Sokolov Česká republika		
Razítko			Datum		
Převzal			Podpis		
Kraj: Karlovarský Obec: - Katastrální území: -					
Akce					
Zajištění základního diagnostického průzkumu silnic II. a III. třídy Karlovarského kraje					
Projektant	Ing. Lenka Tišlerová		Kontrola	Ing. Jan Sedláček	
Vypracoval	Ing. Lenka Tišlerová		Hlavn. inž. proj.	-	
Část dokumentace					
C.1					
SO/PS					
III-22134					
Otovice - ul. K Panelárně, km 3,518 - 4,498					
Název přílohy				Měřítko	Č. kopie
Koordináční situace				1:2000	
Stupeň dok.	Číslo zakázky	Číslo části	Číslo přílohy	Revize	
-	-	C.1	01		00