

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 39 a 40****ZADAVATEL:**

Sídlem:

Zastoupený:

IČO:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka

708 91 168

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Sídlem:

IČO:

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

264 54 807

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**„Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – stavební práce“**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení č. 39**Dotaz č. 1:**

Soupis prací s výkazem výměr – součástí uveřejněných dodatečných informací č.36-37 byl aj nový výkaz výměr, v kterém na listě „ZTI.102.1 – Zdravotechnika SO 102 etapa I.“ došlo k doplnění položek č. 197 a 198 na technologie zpětného využití dešťových vod a závlahový systém. Domníváme se, že se jedná o duplicitu, jelikož položky na výše zmíněné technologie se už ve výkazu výměr nachází (viz níže výstřižek z výkazu výměr).

78	M	721R.11	Technologie zpětného využití dešťových vod	kus	1,000
	PP		Technologie zpětného využití dešťových vod		
	VW		1		1,000
	VW		Součet		1,000
79	M	721R.13	Automatický závlahový systém pro závlahu zelené střechy - dodávka jako komplet (spínací hodiny, hadicový rozvod délky 20m, 4x kapková hadice)	kus	1,000
	PP		Automatický závlahový systém pro závlahu zelené střechy - dodávka jako komplet (spínací hodiny, hadicový rozvod délky 20m, 4x kapková hadice)		
	VW		1		1,000
	VW		Součet		1,000

K těmto položkám jsme v PD nenašli žádnou specifikaci a není teda jasné, co má být v položkách oceněno a v jakém rozsahu. Žádáme o doplnění.

Odpověď na Dotaz č. 1:

Dotaz k položkám č. 78 a 79 na listu „ZTI.102.1 – Zdravotechnika SO 102 etapa I.“ byl řešen v rámci VZD č. 31 / otázka č. 1.

Změna v rámci VZD 36 + 37 u pol. č. 78, 79, 197 a 198 na listu „ZTI.102.1 – Zdravotechnika SO 102 etapa I.“ proběhla omylem a neplatí. Nově vydáváme opravný Soupis prací ve kterém jsou pol. č. 197 a 198 odstraněny a pol. č. 78 a 79 jsou navraceny do stavu dle VZD č. 31.

Vysvětlení č. 40**Dotaz č. 1:**

Žádáme o odstranění duplicity v listě ZTI.102.1.

78	M	721R.11	Technologie zpětného využití dešťových vod	kus	1,000		0,00	R - položka
	PP		Technologie zpětného využití dešťových vod					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	M	721R.13	Automatický závlahový systém pro závlahu zelené střechy - dodávka jako komplet (spínací hodiny, hadicový rozvod délky 20m, 4x kapková hadice)	kus	1,000		0,00	R - položka
	PP		Automatický závlahový systém pro závlahu zelené střechy - dodávka jako komplet (spínací hodiny, hadicový rozvod délky 20m, 4x kapková hadice)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
197	K	721R.11.1	Technologie zpětného využití dešťových vod	kus	1,000		0,00	R - položka
	PP		Technologie zpětného využití dešťových vod "plovákový spínač, teplotní rozsah -25-105°C, třída ochrany IP68, spínací napětí max 250VAC, až 200VDC" "Ponorné čerpadlo s plovoucím sacím zařízením, pracovní bod: průtok Q=8,2m3/h, dopravní výška H= 35m , přírubový spoj 6/4-2" " "modul ovládání čerpadla s ochranou proti chodu nasucho a doplňkovým zásobováním vodou" "filtrace UV filtrem proti virům a bakteriím (intenzita ozařování vody 40 mJ/cm2), připojení 6/4" a filtrace proti mechanickým nečistotám 2" "					
	VV		1		1,000			
198	K	721R.13.1	Automatický závlahový systém pro závlahu zelené střechy	kus	1,000		0,00	R - položka
	PP		Automatický závlahový systém pro závlahu zelené střechy "spínací hodiny s nastavitelným zavlažovacím plánem, závit 3/4" " "provozní tlak 0-10bar, maximální průtok 35l/min" "hadicový rozvod délky 20 metrů, hadice 3/4" , včetně rychlospojky a nástrčných spojek" "4xkapková hadice (průměr 16mm, průtok 2l/hod - 1 odkapávač, délka 25m)"					

Odpověď na Dotaz č. 1:

Dotaz byl vyřešen v rámci VZD č. 39 / otázka č.1.

Změna v rámci VZD 36 + 37 u pol. č. 78, 79, 197 a 198 na listu „ZTI.102.1 – Zdravotechnika SO 102 etapa I.“ proběhla omylem a neplatí. Byl zveřejněn opravný Soupis prací ve kterém jsou pol. č. 197 a 198 odstraněny a pol. č. 78 a 79 jsou navraceny do stavu dle VZD č. 31.

Dotaz č. 2:

Žádáme o prověření navržených tloušťek skel u skleněné fasády ze šablon. V PD je požadováno vrstvené bezpečnostní sklo ESG 8 HST s ornamentem. ESG 6 HST s fólií 1,52 EVA. Z jakého důvodu jsou požadovány takto tlustá skla? Tento typ skel odpovídá neprůstřelným sklům. Z jakého důvodu? Takto navržená skla jsou extrémně těžká a dle našeho orientačního statického výpočtu by navržená ocelová podkonstrukce, která byla podrobně specifikována ve vysvětlení ZD č. 36, by skla neunesla. Na fasádě mohou být použita bezpečnostní skla v tloušťce 4 mm a tato skla by navržená podkonstrukce již měla unést. Žádáme o prověření a případně prosíme o změnu tloušťek skel nebo úpravu ocelové podkonstrukce, aby byla staticky vyhovující pro navržená skla.

Odpověď na Dotaz č. 2:

V rámci PD navržená skladba skel byla navržena na straně bezpečnosti. Nicméně z hlediska bezpečnosti je akceptovatelná i skladba s tloušťkami skel 4 mm. Je však na dodavateli stavby, aby navrhl a zodpovídal za konkrétní skladbu skleněných šablon. V souvislosti s dotazem byl upraven popis v TZ ASŘ na: ESG 4 HST s ornamentem, ESG 4 HST s fólií 1,52 EVA.

Nově vydáváme následující dokumenty:

KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_ASŘ-001_TZ (změna popisu skladby skel fasádních šablon na str. 37)

KVSUPS_DPS_ET02_SO102_D.1.1_ASŘ-001_TZ (změna popisu skladby skel fasádních šablon na str. 35)

Dotaz č. 3:

Žádáme o prověření, zda ve VV nejsou duplicitně položky lavic u dřevěných prosklených stěn.

Ve specifikaci dřevěných prosklených stěn SPSK např. 044 je uvedeno:

„Ty mají nosnou konstrukci provedenou z nehořlavých hranolů, mají plný parapet z protipožární překližky, jehož součástí je i průběžná lavice z překližky.“ Ze specifikace plyne, že lavice mají být součástí prosklených stěn.

Lavice s dřevěným obložením parapetů jsou však také vykazány samostatně ve VV v listu 003.01.08.02 - Truhlářské výrobky SO 102 etapa I. a 003.02.06.02 - Truhlářské výrobky SO 102 II. Etapa.

Žádáme o vysvětlení, kde mají být lavice oceněny a případně prosíme o odstranění duplicity.

Odpověď na Dotaz č. 3:

Z důvodu, že chodbové lavice nejsou v celém rozsahu chodbových příček (což je patrné např. půdorysu 3.NP), jsou příčky a lavice ve VV vykazány samostatně.

Popis, tak jak je uveden ve specifikacích, je zamýšlen v tom smyslu, že dodávka lavic by měla být součástí dodávky dodavatele příček, a to z důvodu jednotnosti dezénu povrchů a konstrukčních návazností.

Informace o prodloužení lhůty

S ohledem na povahu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel nepřistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Aktuální lhůta je uveřejněna na profilu Zadavatele a Věstníku veřejných zakázek.

Za Zadavatele

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,

osoba zmocněná zastupovat Zadavatele při výkonu zadavatelských činností