

H



II

- Úprava stávajícího objektu:
- Odstranění tepelné izolace základu.
- Odstranění zateplovacího systému na boční stěně.
- Odstranění krytiny a okapního systému valby na severní straně střechy.
- Odstranění podhledu na spodní části překonzolované římsy.

04