

LEGENDA BOURÁNÍ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- BOURANÉ KONSTRUKCE V POHLEDU
- BOURANÉ KONSTRUKCE NAD ROVINOU ŘEZU
- OBRYSY NOSNÝCH KONSTRUKCÍ V 1.PP
- VÝKOPY
- ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPŮ A PODCHYTÁVKY ZÁKLADŮ TRYSKOVOU INJEKTÁŽÍ - VIZ PD STATIKY - ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY

POZNÁMKY:

- OBJEKT JE NEMOVITOU KULTURNÍ PAMÁTKOU, PŘI REKONSTRUKCI JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE RESTAURÁTORSKÉ DOKUMENTACE A TOHOTO PROVÁDĚCÍHO PROJEKTU.
- PŮVODNÍ HISTORICKÉ PRVKY PODLÉHAJÍ RESTAURÁTORSKÉMU ZPRACOVÁNÍ - ODBORNÁ DEMONTÁŽ, RESTAUROVÁNÍ PRVKŮ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. POŠKOZENÉ ČÁSTI BUDOU REPASOVÁNY A VYSPRAVENY, CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI DOPLNĚNY. DOPLŇOVANÉ PRVKY BUDOU NOVĚ VYROBENY JAKO REPLIKY PŮVODNÍCH VÝROBKŮ - VIZ. RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE
- JE NEPŘÍPUSTNÉ DEMOLOVAT ČI POŠKOZOVAT STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, NENÍ-LI TO V PROJEKTU UVEDENO
- NOSNÉ KONSTRUKCE (BETONOVÉ A OCELOVÉ) VIZ. PD STATIKA
- PŘEKLADY, NOSNÉ OCELOVÉ, DŘEVĚNÉ A BETONOVÉ KONSTRUKCE - VIZ. PD - STATIKA
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY VŠECH KONSTRUKCÍ A VÝROBKŮ OVĚŘÍ DODAVATEL NA STAVBĚ PŘEMĚŘENÍM A V PŘÍPADĚ ROZPORU S PROJEKTEM BUDE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- PROJEKT V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH PRACUJE S PŘEDPOKLADY, KTERÉ JE NUTNÉ KORIGOVAT PO ROZKRYTÍ KONSTRUKCÍ.
- BOURANÉ OTVORY DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA VŽDY OPATŘIT VHODNÝM PŘEKLADEM - VIZ PD STATIKA
- ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PŘI VÝKOPECH K ZÁKLADOVÉ SPÁŘE NEBO POD NÍ
- PŘED BOURÁNÍM STROPŮ OVĚŘIT ULOŽENÍ NOSNÍKŮ
- PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ CHRÁNĚNÝCH DLAŽEB POSTUPOVAT S OPATRNOSTÍ
- KRUHOVÉ OTVORY KÓTOVÁNY NA STŘED
- BOURANÉ OTVORY OD SPECIALISTŮ OBSAHUJE PD NOVÝ STAV
- DETAILNÍ OPATŘENÍ BOURÁNÍ VIZ PD STATIKA

1) PŘI PROVÁDĚNÍ DRÁŽEK A PROSTUPŮ PRO ROZVODY ZTI, EL, UT, VZT ... BOURAT JEN V NEZBYTNÉ NUTNÉM ROZSAHU. PŘEDEVŠÍM JE NUTNÉ NEZASAHOVAT DO KONSTRUKCÍ SE ZACHOVANÝM OBKLADEM A DLAŽBOU.
2) BOURÁNÍ PŘÍČEK - BOURÁNÍ JE UVAŽOVÁNO DO VÝŠKY 1000mm NAD PODLAHOU Z DŮVODU VLHKOSTI A PROSOLENÍ ZDIVA. ZDIVO BUDE NAHRAZENO NOVÝM ZDIVEM Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL NA MVC 5. O ROZSAHU BOURÁNÍ BUDE ROZHODNUTO NA STAVBĚ ZA PŘÍTOMNOSTI TDI, ORGÁNŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE A PROJEKTANTA

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 385,29 m n. m.

AKCE:	KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ	STUPEŇ PD:	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
		OBJEKT:	SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA
		PROFESE:	D.1.1.a - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	KARLOVARSKÝ KRAJ, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 300801111-4	AUTORIZACE:
MÍSTO STAVBY:	Mariánskolázeňská 306/2, 376 58 Karlovy Vary, pozemky parc. č. 902, 903/2, k.ú. Karlovy Vary	DATUM: 12/2018	
		FORMÁT: 25 × A4	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
VEDOUCÍ PROJEKTU:	JAROSLAV KUPR, jkupr@intar.cz	MĚŘÍTKO: 1 : 50	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 17a/81, 602 00 Brno, tel.: +420 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz	PŘÍLOHA:	VÁKOPY ČÁST A
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz		
VYPRACOVAL:	ING. MARTIN STRNAD, ING. RUDOLF JIRAN	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 300801111-4/SO 101/D.1.1.a	ČÍSLO VÝKRESU: 101 A / REVIZE: