

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka na stavební práce „II/205 Modernizace silnice Močidlec - Vladořice“

ZADAVATEL: **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
Sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Ing. Jan Lichnegger, ředitel
IČ: 70947023

V Praze dne 13. 10. 2020

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
3.	VV SO 101 obsahuje položku: 23 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Zadávací dokumentace (PD ani VV) nikde nespecifikuje požadovanou tuhost geomříže. Prosíme o doplnění pro možnost řádného ocenění.	Zadavatel po dohodě s odpovědným projektantem stavby upřesňuje danou položku takto: VV SO 101 položka 23 - VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY - 5958m² - minimální pevnost v tahu 20kN, tažnost maximálně 15%, oka minimálně 60mm x 60mm, viz TP 147, tabulka 5.3.3
4.	Umožní zadavatel podepsat cenovou nabídku jako celek (na závěr cenové nabídky) uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb. odpovědnou osobou za účastníka jednat tzn., že účastník nemusí dále podepisovat jednotlivé dokumenty v cenové nabídce a tedy tímto zjednoduší administraci účastníkovi a zároveň sobě snažší kontrolu cenový nabídek ve vypsané veřejné zakázce?	Ano, dodavatelé mohou podepsat nabídku jedním elektronickým podpisem (viz čl. 5. 7 zadávací dokumentace na str. 7). Zadavatel pouze dodává, že je ve své odpovědi na tento dotaz tazatele nadále konstantní, neboť stejný dotaz obdržel od téhož tazatele již v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na „II/194 Valeč - Bošov“.

5.

VV SO 101 obsahuje položku:

28	914157	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK NEREFLEXNÍ - DEMONT Z PORTÁLU	KUS	2,00
		položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo - pomocné konstrukce (lešení, zdvihací plošina)		

Prosím o specifikaci značek. Na dotčené části komunikace II. třídy se portál nenachází a z PD nelze stanovit, o jaké značky se jedná.

Zadavatel po dohodě s odpovědným projektantem stavby upřesňuje danou položku takto:

VV SO 101 položka 28 - DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK NEREFLEXNÍ - DEMONT Z PORTÁLU - 2ks

- 2x značka P1 bude demontována vč. sloupku, viz situace C4,

značka bude předána investorovi.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis