



Legenda místností:

číslo	místnost	plocha [m²]	podlaha	stěny	s.v. [m]	stropy
2.01	Chodba	19,09	Keramická dlažba – nově	Štuková omítka – oprava 2700		Kazetový strop – nově
2.01a	Chodba	7,76	PVC – nově	Štuková omítka – oprava 2700		Kazetový strop – nově
2.02	Kancelář	13,19	PVC – nově	Štuková omítka – oprava 3000		Štuková omítka – oprava
2.03	Umývárna personál	4,23	Keramická dlažba – nově	Štuková omítka – oprava 2700		SDK podhled GKI – nově
2.04	WC personál	1,25	Keramická dlažba – nově	Štuková omítka – oprava 2700		SDK podhled GKI – nově
2.05	Sklad	4,62	PVC – nově	Štuková omítka – oprava 3000		Štuková omítka – oprava
2.06	Denní místnost	14,54	PVC – nově	Štuková omítka – oprava 3000		Štuková omítka – oprava
2.07	Chodba	19,43	PVC – nově	Štuková omítka – oprava 3000		Štuková omítka – oprava
2.08	Šatna	22,04	PVC – nově	Štuková omítka – oprava 3000		Štuková omítka – oprava
2.09	Šatna	14,67	PVC – nově	Štuková omítka – oprava 3000		Štuková omítka – oprava
2.10	Šatna	17,37	PVC – nově	Štuková omítka – oprava 3000		Štuková omítka – oprava
2.11	Komora	2,34	PVC – nově	Štuková omítka – oprava 3000		Štuková omítka – oprava
2.12	Společenská místnost	111,21	PVC – nově	Štuková omítka – oprava 2700		Kazetový strop – nově
2.13	Sklad infekce	3,73	PVC – nově	Štuková omítka – oprava 3000		Štuková omítka – oprava
2.14	Společenská místnost	95,56	PVC – nově	Štuková omítka – oprava 3000		Štuková omítka – oprava
2.15	Sklad	22,21	PVC – nově	Štuková omítka – oprava 3000		Štuková omítka – oprava
2.16	Předsíňka WC	1,94	Keramická dlažba – nově	Štuková omítka – oprava 2700		SDK podhled GKI – nově
2.17	WC personál	1,43	Keramická dlažba – nově	Štuková omítka – oprava 2700		SDK podhled GKI – nově
2.18	Kancelář vedoucí	23,28	PVC – nově	Štuková omítka – oprava 3000		Štuková omítka – oprava
2.19	Kancelář	20,05	PVC – nově	Štuková omítka – oprava 3000		Štuková omítka – oprava
2.20	Sklad	6,70	PVC – nově	Štuková omítka – oprava 3000		Štuková omítka – oprava
2.21	Sklad	14,38	PVC – nově	Štuková omítka – oprava 3000		Štuková omítka – oprava
2.22	WC imobilní	4,68	Keramická dlažba – nově	Štuková omítka – oprava 2700		SDK podhled GKI – nově
2.23	Předsíňka	3,17	Keramická dlažba – nově	Štuková omítka – oprava 2700		SDK podhled GKI – nově
2.24	WC personál	1,09	Keramická dlažba – nově	Štuková omítka – oprava 2700		SDK podhled GKI – nově
2.25	WC personál	1,11	Keramická dlažba – nově	Štuková omítka – oprava 2700		SDK podhled GKI – nově
2.26	Sprcha	2,79	Keramická dlažba – nově	Štuková omítka – oprava 2700		SDK podhled GKI – nově
2.27	Chodba	23,33	PVC – nově	Štuková omítka – oprava 2700		Kazetový strop – nově
2.28	Sklad	1,38	PVC – nově	Štuková omítka – oprava 3000		Štuková omítka – oprava
2.30	Ordinace	19,18	PVC – nově	Štuková omítka – oprava 3000		Štuková omítka – oprava
2.31	Ordinace	14,87	PVC – nově	Štuková omítka – oprava 3000		Štuková omítka – oprava
2.32	Kancelář	35,71	PVC – nově	Štuková omítka – oprava 3000		Štuková omítka – oprava
2.35	Kancelář	22,44	PVC – nově	Štuková omítka – oprava 3000		Štuková omítka – oprava
2.36	Tělocvična	63,86	Pružné kazetové desky – nově	Štuková omítka – oprava 3000		Štuková omítka – oprava
2.37	Okénkové schodiště	4,43	Keramická dlažba – nově	Štuková omítka – oprava 3000		Štuková omítka – oprava
2.38	Kaple	49,38	Zátěžový koberec – nově	Štuková omítka – oprava 3000		Štuková omítka – oprava

SOUSTAVA: 3+PE,N,50Hz,400/230V,TN–C–S
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NN
POSPJOJENÍM A PROUD.CHRÁNÍČI

V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV ODLIŠNOSTÍ OD
PŘEDPOKLADŮ V PD, JE NUTNO PRÍZVAT
PROJEKTANTA A NÁVRH UPRAVIT

Poznámky:
• Není-li v projektové dokumentaci, ve smlouvě o dílo a navazující smluvní dokumentaci, popř. nabídce
zhotovitele předemí a kvalita díla nesporně stanovena, v případě pochybností platí, že veškeré práce a
dodávky mají být realizovány dle vyhlášky o obecně technických požadavcích na výstavbu (OTP), technických
norem platných v daném státech a podřídkou pro použití běžných materiálů, výroba, konstrukcí a systémů
tuzemské proveniencí, zaručujících jejich vlastností na základě platných zkušebních norem a stavebního
zákonu.

Obj. projektant ING. KRÍSTEK	Ved. projektant ING. KRÍSTEK	Techn. kontrola	ELEKTROPROJEKTY ING. M. KRÍSTEK	IČO: 428 24 362 Paně u M.L. Reptická 748
Místo stavby Investor Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary	parc. č. st. 6565/1, k.ú. Cheb, Karlovarský kraj	Objekt Rekonstrukce administrativní části domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu, příspěvková organizace		
parc. č. st. 6565/1, k.ú. Cheb, Karlovarský kraj			Metříka 1:50	Č. výkresu 04

2.NP–světelné rozvody