





3.605	striska svetilku	44,6	S13	tianzinek
-------	------------------	------	-----	-----------


SO 102 - STŘECHA

 NOVĚ KONSTRUKCE V POHLEDU

- MATERIÁLOVÉ A KVALITATÍVNE STANDARDY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA



VÝŠKOVÝ SYSTÉM B_{PV} - $\pm 0.000 = 385.29$ m n. m

VERODICI TJMÚ	ING. ARCH. TOMAŠ DOHLA	 <p> LNTAR, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava 150 001 Bratislava IČO: 363 242 781, DIČ: SK201719 </p>
VYPRACOVÁV	ING. ARCH. PAVEL SLEHAR	
INVESTOR	ING. MARTIN STRAUB	
MÍSTO STAVBY	ODSÁSE KÁZIE KÁRLOV VÁRY Zelená 553 / 86 910 001 Bratislava IČO: 363 242 781, DIČ: SK201719	
	KÁRLOV VÁRY Parcela č. 902 Územná časť č. 902	
AKCE :	KÁRLOV VÁRY - REKONŠTRUKČIA OBJEKTU ODSÁSEKÝCH KÁZII	
SO 102 - SERVISNÍ TRAKT A RAŠELNÝ PAVILÓN		
VÝKRES :	MĚRITKO :	
SO 102 - PUDOVÝS STŘECHA	1 : 50	
	KÓPIE :	
	C. VÝKRESU :	
	07	