









- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE |
|  | NOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU |
|  | NOVÉ KONSTRUKCE V POHLEDU |
|  | NOVÉ NÁSTYPY |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE V ŘEZU |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE V POHLEDU |

POZNÁMKY

- DŘEVĚNÝ KROV V M. Č. 2.607 RESTAURÁČORSKY OŠETŘIT, POŠKOZENÉ DOŽILÉ PRVKY VYSPRAVIT, POPŘ. VYMĚNIT
- MATERIÁLOVÉ A KVALITATIVNÍ STANDARDY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV - $\pm 0.000 = 385.29 \text{ m n. m}$

VEDOUcí TYMU	ING. ARCH. TOMÁŠ DOHNAL	 JNTAR Bělohorská 19a, 602 00 Brno Tel: +420 542 111 111, Fax: +420 542 201 111
VYPRACOVÁL	ING. ARCH. PAVEL STEJHAR	
INVESTOR	ING. MARTIN STRNAD ČISARSKÉ LÁZNĚ KARLOVY VARY zajištění odborné projektové opo- by 360 21 Karlovy Vary - Dvůrky	
MÍSTO STAVBY	KARLOVY VARY Městské náměstí č. p. 306 182 00 Karlovy Vary	
AKCE : KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU ČISARSKÝCH LÁZNÍ SO 102 - SERVISNÍ TRAKT A RASELINOVÝ PAVILON		
VÝKRES : MĚRITKO : SO102 - ŘEZ D-D	1 : 50	KÓPIE : 11