



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Územní odbor
Dopravní inspektorát Sokolov – komunikace
Jednoty 1 773
356 01 Sokolov



č.j. KRPK- 299-4/ČJ-2025-190906

Sokolov 16. dubna 2025

Krajská správa a údržba silnic

Počet listů: 1

Karlovarského kraje, p.o. - úsek technický a investiční

Chebská 282

356 01 Sokolov

Podnět na dopravně stavební přerešení směrového oblouku na silnici č. II/209, km 6,75

Policie ČR, Krajské ředitelství Karlovarského kraje - dopravní inspektorát v Sokolově ve smyslu ust. § 15, zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky Vám tímto zasílá podnět na dopravně stavební řešení směrového oblouku silnice č. II/209 v blízkosti bývalé porcelánky.

V daném úseku pozemní komunikace se stalo několik dopravních nehod s těžkým zraněním a nehod s následkem smrti (poslední se stala 07.04.2025).

Pod silnicí č. II/209 se v řešeném úseku pozemní komunikace (směrovém oblouku) nachází historický propustek. Tento je ochráněn svodidlem nenormové délky (náběhy svodidla neodpovídají ČSN 73 6101 a příslušným TP pro daný typ svodidla). Navíc u svodidla není dodržen bezpečnostní odstup od vodící čáry V4. Z důvodu deformace svodidla po dopravní nehodě nemohlo být na místě přesně změřeno (svodidlo je vyhlé směrem k vozovce). S ohledem na poloměr směrového oblouku chybí v daném místě rozšíření vozovky dle ČSN 73 6101.

Jako vhodné řešení se jeví prodloužení propustku pod silnicí č. II/209 tak, aby mohlo dojít k rozšíření vozovky ve směrovém oblouku (tabulka 16 ČSN 73 6101), kdy zároveň by mělo dojít i k úpravě poloměru směrového oblouku. Dále je zapotřebí odstranit stávající

Jednoty 1773
356 01 Sokolov

www.policie.cz

Tel.: +420 974 376 448
Fax: +420 974 376 258
Email: so.di@pcr.cz

strom, který svým umístěním zkracuje délku rozhledu (rozhled pro zastavení 8.5.1 ČSN 73 6101).

Vyřizuje:

komisař por. Ing. Jan Trabach

Tel.: +420 974 376 448

Email: so.di@pcr.cz



komisař npor. Bc. Radim Cihlář
zástupce vedoucího DI Sokolov

