

| |
|---|
| INVESTOR |
| <div><div><div>KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE</div><div>Chebská 282 356 01 Sokolov</div></div><div><div>Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.</div></div></div> |

| | | | | |
|---|---|---|--|------------|
| STAVBA | | |  <div>S.A.W. CONSULTING s.r.o.</div> | |
| II/210 A III/211 9 MODERNIZACE KŘÍŽOVATKY PRAMENY | | | Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem středisko UL: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí n. L. web: www.sawconsulting.cz e-mail: info@sawconsulting.cz | |
| VYPRACOVAL | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | TECHNICKÁ KONTROLA | INVESTOR | KSÚS KK |
| ING. JIŘÍ HENYCH | ING. JIŘÍ HENYCH | ING. HELENA HLUBUČKOVÁ | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | 2023-065 |
|  |  |  | DATUM | 05/2024 |
| | | | STUPEŇ | DUSP/PDPS |
| | | | MĚŘÍTKO | - |
| PŘÍLOHA | | | ČÁST DOKUM. | Č. PŘÍLOHY |
| SOUŘADNICE HLAVNÍCH BODŮ | | | H.4 | |

"II/210 a III/211 9 MODERNIZACE KŘÍŽOVATKY PRAMENY"
SOUŘADNICE HLAVNÍCH BODŮ

| SEZNAM VYTYČOVANÝCH BODŮ | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|
| BOD | X | Y | Z | POZNÁMKA |
| 1 | 1029256.50 | 863015.18 | 725.19 | ZÚ_KM 0.000 00_HLAVNÍ |
| 2 | 1029275.83 | 862999.35 | 724.62 | KT_KM 0.025 01_HLAVNÍ |
| 3 | 1029305.46 | 862970.96 | 723.77 | TK_KM 0.066 04_HLAVNÍ |
| 4 | 1029345.95 | 862954.29 | 723.33 | KÚ_KM 0.111 69_HLAVNÍ |
| 5 | 1029261.25 | 862900.72 | 723.90 | ZÚ_KM 0.000 00_VEDLEJŠÍ |
| 6 | 1029303.83 | 862972.52 | 723.81 | KÚ_KM 0.083 47_VEDLEJŠÍ |
| 7 | 1029253.95 | 863011.42 | - | OBVOD STAVBY |
| 8 | 1029261.05 | 863005.76 | - | OBVOD STAVBY |
| 9 | 1029281.42 | 862987.51 | - | OBVOD STAVBY |
| 10 | 1029290.59 | 862978.92 | - | OBVOD STAVBY |
| 11 | 1029291.47 | 862974.70 | - | OBVOD STAVBY |
| 12 | 1029290.72 | 862968.41 | - | OBVOD STAVBY |
| 13 | 1029288.67 | 862962.99 | - | OBVOD STAVBY |
| 14 | 1029280.96 | 862942.35 | - | OBVOD STAVBY |
| 15 | 1029279.36 | 862943.09 | - | OBVOD STAVBY |
| 16 | 1029273.86 | 862932.56 | - | OBVOD STAVBY |
| 17 | 1029273.23 | 862932.90 | - | OBVOD STAVBY |
| 18 | 1029260.39 | 862911.63 | - | OBVOD STAVBY |
| 19 | 1029256.81 | 862903.56 | - | OBVOD STAVBY |
| 20 | 1029265.37 | 862897.92 | - | OBVOD STAVBY |
| 21 | 1029285.85 | 862932.63 | - | OBVOD STAVBY |
| 22 | 1029299.31 | 862947.91 | - | OBVOD STAVBY |
| 23 | 1029307.71 | 862951.05 | - | OBVOD STAVBY |
| 24 | 1029318.35 | 862950.64 | - | OBVOD STAVBY |
| 25 | 1029332.81 | 862947.37 | - | OBVOD STAVBY |
| 26 | 1029340.01 | 862946.04 | - | OBVOD STAVBY |
| 27 | 1029356.03 | 862945.49 | - | OBVOD STAVBY |
| 28 | 1029355.72 | 862948.09 | - | OBVOD STAVBY |
| 29 | 1029359.04 | 862947.31 | - | OBVOD STAVBY |

"II/210 a III/211 9 MODERNIZACE KŘÍŽOVATKY PRAMENY"
SOUŘADNICE HLAVNÍCH BODŮ

| SEZNAM VYTYČOVANÝCH BODŮ | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|---|--------------|
| BOD | X | Y | Z | POZNÁMKA |
| 30 | 1029360.98 | 862948.62 | - | OBVOD STAVBY |
| 31 | 1029357.96 | 862951.04 | - | OBVOD STAVBY |
| 32 | 1029354.33 | 862950.52 | - | OBVOD STAVBY |
| 33 | 1029354.22 | 862951.29 | - | OBVOD STAVBY |
| 34 | 1029345.89 | 862950.81 | - | OBVOD STAVBY |
| 35 | 1029346.20 | 862960.70 | - | OBVOD STAVBY |
| 36 | 1029337.34 | 862962.20 | - | OBVOD STAVBY |
| 37 | 1029322.80 | 862967.16 | - | OBVOD STAVBY |
| 38 | 1029310.30 | 862976.07 | - | OBVOD STAVBY |
| 39 | 1029301.92 | 862984.44 | - | OBVOD STAVBY |
| 40 | 1029304.11 | 862988.20 | - | OBVOD STAVBY |
| 41 | 1029298.47 | 862991.91 | - | OBVOD STAVBY |
| 42 | 1029296.66 | 862989.16 | - | OBVOD STAVBY |
| 43 | 1029286.39 | 862999.35 | - | OBVOD STAVBY |
| 44 | 1029288.10 | 863002.34 | - | OBVOD STAVBY |
| 45 | 1029282.53 | 863006.06 | - | OBVOD STAVBY |
| 46 | 1029281.17 | 863004.02 | - | OBVOD STAVBY |
| 47 | 1029270.70 | 863013.46 | - | OBVOD STAVBY |
| 48 | 1029272.09 | 863016.09 | - | OBVOD STAVBY |
| 49 | 1029266.30 | 863019.84 | - | OBVOD STAVBY |
| 50 | 1029264.77 | 863018.04 | - | OBVOD STAVBY |
| 51 | 1029260.22 | 863020.65 | - | OBVOD STAVBY |