

BOURANÝ PRÍSTŘEŠEK

43/1

43/4

sv.Šimona a Judy


35/2

164

172

- LEGENDA OBJEKTŮ
- SO 01 DŮM
  - SO 02 STODOLA
  - SO 03 KOLNA
  - SO 04 DOMEK
  - SO 05 WC
  - SO 06 VENKOVNÍ PLOCHY
  - SO 07 VODOVOD
  - SO 08 VENKOVNÍ ROZVODY NN
  - SO 09 KANALIZACE, JIMKA

- LEGENDA
- STAVEBNÍ POZEMEK ŘEŠENÉ STAVBY
  - OBJEKTY ŘEŠENÉ – STÁVAJÍCÍ
  - OBJEKTY NOVĚ NAVRŽENÉ
  - ZPEVNĚNÁ PLOCHA – POJIZDNÁ, ZATRAVNĚNÁ
  - ZPEVNĚNÁ PLOCHA – CHODNÍK
  - ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
  - NAVRŽENÉ OPLOCENÍ
  - STROMY STÁVAJÍCÍ
  - STROMY KACENÉ



VÝŠKOVÝ SYSTÉM RELATIVNÍ  
±0,000= PODLAHA ZA VSTUPEM V PŘÍZEMÍ DOMU

Ing. arch. Petr Dostál  
Vodňanská 20, 120 00 Praha 2 e-mail: p.dostal@upl.cz  
Atelier Hradečnická 37, 101 00 Praha 10, tel:224941133

Investor: Krojské muzeum Karlovarského kroje, p.o.

STAVEBNÍ ÚPRAVY – STÁTEK MILIKOV,  
KRAJSKÉHO MUZEA KARLOVARSKÉHO KRAJE, P.O.

Dokumentace pro provádění staveb 07.2009

A.1. Architektonické a stavebně technické řešení

SO 06–09 – OPLOCENÍ, VENKOVNÍ ÚPRAVY

SITUACE	4 A4	42
	M 1:200	