

SITUACE REKULTIVACE - TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZATRAVNĚNÍ  
M 1:1000

LEGENDA:

Nová komunikace


Stávající stav, zaměření

Hranice pozemků

Plochy bourání asfaltových ploch SO 002

Svahy násypů SO 801

Terénní úpravy a zatravnění SO 801



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv





INVESTOR

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
KARLOVARSKÉHO KRAJE, p.o.

Chebská 282, 356 01 Sokolov



SO 801 REKULTIVACE - TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZATRAVNĚNÍ

STAVBA			 S.A.W. CONSULTING s.r.o.	
II/210 MODERNIZACE KŘÍŽOVATKY ANENSKÉ ÚDOLÍ			Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf	
			středisko UL: Masarykova 633/318, 400 01 Ústí n. L.	
			web: www.sawconsulting.cz	e-mail: info@sawconsulting.cz
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR	KSÚS KK, p.o.
ING. FILIP KUČERA	ING. FILIP KUČERA	JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2017-049
			DATUM	12/2017
			STUPEŇ	DSP/PDPS
			MĚŘÍTKO	1:1000
PŘÍLOHA			Č. PŘÍLOHY	PARÉ
SITUACE			2	