



Legenda:

OBNOVA OBRUSNÉ A LOŽNÍ VRSTVY,
km 4,200 - 4,350 (0,000 - 0,150)

OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY,
km 4,350 - 10,296 (0,150 - 6,069)

Návrh způsobu technologie opravy

II/212

Souřadný systém S-JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy					
Revize	Datum	Vyprac.	Popis obsahu	Kontř.	Schv.
Projektant		Objezdovatel			
VIAKONTROL, spol. s r.o.		KSÚS Karlovarského kraje, příspěvková organizace			
Houdova 18		Chebská 282			
158 00, Praha 5		356 01, Sokolov			
Česká republika		Česká republika			
☎ +420 246 082 420					
✉ office@viakontrol.cz					
🌐 www.viakontrol.cz					
Razítko		Datum			
Podpis					

Kraj: Karlovarský
Obec: -
Katastrální území: -

Akce
Zajištění základního diagnostického průzkumu silnic II. a III. třídy
Karlovarského kraje

Projektant	Ing. Jan Voldřich	Kontrola	Ing. Jan Sedláček
Vypracoval	Ing. Jan Voldřich	Hlavní inž. proj.	-

Část dokumentace
C.1

SOIPS
II/212
II/212 Lázně Kynžvart - Lazy, km 4,200 - 10,296

Název přílohy
Koordinální situace

Měřítko
1:2000

Č. kopie
00

Stupeň dok.
-

Číslo zakázky
-

Číslo části
C.1

Číslo přílohy
01

Revize
00