ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9

L 1163

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU TUHÉHO MATERIÁLU

Číslo odběrového protokolu: 1057/MAR/2019 **Číslo zakázky:** PR1999674

Zákazník:	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 01 Sokolov	**Název zakázky:**	II/210 Sokolov (křižovatka)
		Označení vzorku:	**Puk 10 OBRUSNÁ+LOŽNÍ+PODKLADNÍ VRSTVA**

Účel odběru, specifikace plánu vzorkování:	Dle požadavku zákazníka e.č. P/965/2019. Pracovní protokol o odběru zároveň i plánem postupu vzorkování
Lokalita odběru:	II/210 Sokolov (křižovatka).
Místo odběru:	Staničení 51,070 – 51,240 km (nedaleko čerpací stanice ONO).
Bod odběru:	Asfaltový povrch vozovky – vývrt v ose komunikace v pravém jízdním pruhu směr Sokolov.
GPS souřadnice:	–
Velikost vzorkovaného souboru:	–

Hmotnost dílčího vzorku [kg]:	**6**	**Hmotnost konečného vzorku [kg]:**	**Cca. 6**
Počet dílčích vzorků:	**1**	**Hloubka odběru (m):**	**0,40**

Vzhled a popis vzorku:	Vyfrézovaný válcovitý puk s černým asfaltem.		
Způsob odběru:	Místo odběru (vývrtu) bylo vybráno dle staničení – rovnoměrně v délce úseku a bod byl zvolen v ose krokováním od kraje jízdního pruhu (domluva se zhotovitelem vrtacích prací – panem Kuvikem).		
Technika odběru, úprava vzorku:	Pomocí vývrtového vrtáku získán z tělesa vozovky asfaltový puk o průměru 15 cm.		
Použité odběrové zařízení:	Vývrtový vrták.		
Metoda odběru: (Použitý postup odběru je akreditován):	**CZ_SOP_D06_01_V11** Odběr vzorku zemin a půd	**Datum odběru:**	19.9.2019
Podmínky prostředí:	Polojasno +13°C.	**Vzorkování od:**	10:10
		Vzorkování do:	10:20

Požadavky na laboratoř

Parametr	Úprava a konzervace	Vzorkovnice
S-PAH-ASPH-130, S-HOMASPH	Bez úprav	**1x LDE pytel**

Odchylky od SOP: **Poznámky k odběru:**	Odběr byl proveden v souladu s plánem vzorkování. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví: Dle interních a externích bezpečnostních předpisů. Požadavky na kvalitu vzorkování: Dle interního plánu kontroly kvality. Četnost vzorkování: dle požadavku zákazníka Odběrová místa konzultována se zadavatelem. Odebraný vzorek je kontrolní a ověřuje jakost materiálu při zvoleném způsobu odběru. Z důvodu heterogenity (jakostní, popř.i velikostní) vyšetřované matrice nelze zaručit plnou shodu vlastností odebraného vzorku a vzorkovaného zájmového objektu jako celku. Výsledky analytických rozborů odpovídají vlastnostem vzorku odebraného při použitém schématu vzorkování, se kterým byl objednatel seznámen a souhlasí s ním. Kompletní pracovní záznamy a fotografie uloženy v dokumentaci odběrové skupiny ALS Czech Republic, s.r.o.. Na vyžádání možno poskytnout.

Plán odběru vytvořil:	Mgr.Lukáš Marek, ALS Czech Republic s.r.o. Sampling section, Plzeň, tel: +420 724 163 953 Lukas.Marek@ALSglobal.com	**Podpis:**	
Odběr provedl:	Mgr.Lukáš Marek, ALS Czech Republic s.r.o. Sampling section, Plzeň, tel: +420 724 163 953 Lukas.Marek@ALSglobal.com	**Podpis:**	
Odběru přítomen případně kontaktní osoba:	paní Lenka Tomášková, tel. 607 802 371. Email: tomaskova.lenka@ksusk.cz.	**Podpis:**	–
Způsob uložení a doprava vzorku do laboratoře:	Vzorek uložen do lednice s regulací teploty. Přeprava automobilem Ford Connect do laboratoře.		

Předání vzorku do laboratoře ALS Czech Republic s.r.o.:

Datum:	19.9.2019	**Čas:**	17:00	**Převzal:**	ALS Plzeň	**Podpis:**	viz.prac.prot.

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU TUHÉHO MATERIÁLU

Číslo odběrového protokolu:	1057/MAR/2019	**Číslo zakázky:**	PR1999674
Zákazník:	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 01 Sokolov	**Název zakázky:**	II/210 Sokolov (křižovatka)
		Označení vzorku:	Puk 10 OBRUSNÁ+LOŽNÍ+PODKLADNÍ VRSTVA

Dokumentace vzorkovaného objektu, údaje o průběhu vzorkování, fotodokumentace

TESTING LABORATORY ACCREDITED BY CAI ALS Czech Republic, s.r.o. 1 L1163