


Situace - objekt dvou stájí s krmnou chodbou na st. p. č. 31/2, v k. ú. Dolní Dvory a objekt kanceláře. Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace

Zodpovědný projektant / Vypracoval: Ing. Jaroslav Radovnický Číslo autorizace v oboru pozemní stavby : 0300589 Kap. Jaroše 10, 352 01 Aš, Tel: 777552032, e- mail: projekt@radovnický.cz, www.radovnický.cz			
Místo stavby: Kú Dolní Dvory , st.p.č. 31/2			
Investor:	Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb příspěvková organizace, U Farmy 30/11, 350 02 Cheb		
Účel:	Dokumentace k odstranění stavby		
Projekt:	Demolice stájí č. 2 a 3, s vestavbou a objektu kanceláře		
Název dok.:	Koordinační situace stavby	Datum:	10/2021
		Č. zakázky:	359/21
		Měřítko:	1:200
		Výkres č.:	C.3