



služby pro stavby silnic

SILNIČNÍ INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST,

S.R.O.,

Žižkova 54, 301 00 PLZEŇ

ZÁPIS

o provedení kopané sondy

na akci „Okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke Kasárnům, Mariánské Lázně“

ze dne 20. 1. 2020

Místo provedení sondy: schéma – S1

Provedl a zapsal: Moravec

Skladba vrstev:

vrstva	tloušťka vrstvy cca [cm]	hloubka cca [cm]
asfaltové vrstvy	4	0 – 4
podkladní vrstva z dehtové vrstvy	4	4 – 8
šterkodrť 0/63	22	8 – 30
písčítá zemina s HTK do \varnothing 32 mm	7	30 – 37
lomový kámen prosypaný jílovitou zeminou	36	37 – 73
zemina	---	> 73

Celková hloubka sondy cca 91 cm.

Dne: 21. 1. 2020

Pozn.:

Z provedené sondy byl odebrán vzorek zeminy z hloubky cca 75 – 91 cm ke stanovení její klasifikace a hodnoty CBR.

Schválil vedoucí laboratoře
Ing. Rostislav Lojda



ŽIŽKOVA 54
301 00 PLZEŇ
tel./fax. 377 441 103

IČO: 46885315
DIČ: CZ46885315

IČ: 46885315
DIČ: CZ46885315
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem
v Plzni oddíl C, vložka 2801

tel.: 377 441 103
datová schránka: rwp2c5t
E-mail: lojda@silnicnilaborator.cz
www.silnicnilaborator.cz



služby pro stavby silnic

SILNIČNÍ INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST,

S.R.O.,

Žižkova 54, 301 00 PLZEŇ

ZÁPIS

o provedení kopané sondy

na akci „Okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke Kasárnům, Mariánské Lázně“

ze dne 20. 1. 2020

Místo provedení sondy: schéma – S2

Provedl a zapsal: Moravec

Skladba vrstev:

vrstva	tloušťka vrstvy cca [cm]	hloubka cca [cm]
ornice	10	0 – 10
HDK do ø 90 mm prosypané zeminou	12 – 40	10 – 22 (50)
zemina	---	> 50

Celková hloubka sondy cca 84 cm.

Dne: 21. 1. 2020

Schválil vedoucí laboratoře
Ing. Rostislav Lojda



ŽIŽKOVA 54
301 00 PLZEŇ
tel./fax. 377 441 103

IČO: 46885315
DIČ: CZ46885315

Pozn.:

Z provedené sondy byl odebrán vzorek zeminy z hloubky cca 65 – 84 cm ke stanovení její klasifikace a hodnoty CBR.